

04.08.0055

## Rehabilitació ambiental de la Bassa de Can Farga, Arbúcies.

### Promotor:

Ajuntament d'Arbúcies

Execució: Abril de 2008

### Productes:

- Fiber roll<sup>TM</sup> vegetat
- Plant pallet<sup>TM</sup>
- Plant plug<sup>TM</sup>
- Geomalla degradable 100 % C-125BN de North American Green
- Ret de coco

### Treballs:

Els treballs de restauració de la bassa de Can Farga, situada dins el nucli urbà d'Arbúcies, es realitzen amb l'objectiu de dignificar l'entorn i fer-lo atractiu com a zona d'esbarjo i passeig pels habitants del poble.

S'han realitzat les següents actuacions:

- Instal.lació de **geomalla degradable C-125BN** de North American Green en el talús situat al marge dret del camí i ret de coco al marge esquerra.
- Instal.lació de **Fiber roll<sup>TM</sup> vegetat** en els marges de la bassa amb l'objectiu de revegetar els entorns.
- Instal.lació de **Plant pallet<sup>TM</sup>** de canyís a l'illa central creant una habitació per la nidificació dels ànecs.
- Plantació de **Plant plug<sup>TM</sup>** de lliri entre els blocs d'escullera per revegetar l'espai.



Imatge de l'obra abans de l'instal·lació



Instal·lació de Fiber roll™ vegetat.



Imatges 3 mesos després de l'instal·lació



Instal·lació de la geomalla C-125BN de NAG.



3 setmanes després de l'instal·lació



4 mesos després de l'instal·lació

## Informe de Projecte



Plantació de Plant plug™ a l'escullera, i Plant pallet™ a l'illa.



3 mesos després de la plantació